

Karta Techniczna produktu

Gjeco Kvist og Sperregrunn



Gjeco Kvist og Sperregrunn to wodorozcieńczalny podkład izolujący do wewnątrz, oparty na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej. Doskonale się rozprowadza i aplikuje, a jego głównym zadaniem jest skuteczna blokada przebarwień – w tym żółknących sęków, nikotynowych nalotów czy plam po sadzy.

Produkt został zaprojektowany z myślą o nowych i świeżych panelach sosnowych oraz wszelkich drewnianych powierzchniach z widocznymi sękami. Warto jednak pamiętać, że naturalny proces starzenia drewna sprawia, iż przebarwienia od sęków z upływem czasu i tak mogą w pewnym stopniu przeniknąć na powierzchnię.

Zaktualizowano

16.03.2026

Symbole



Dane techniczne

Typ:	Na bazie zmodyfikowanej żywicy epoksydowej.
Kolor:	Biała
Połysk:	Matowy 4–6
Gęstość:	1,3 kg/l
Sposób nakładania:	Pędzel, wałek lub pistolet wysokociśnieniowy. Natryskiwanie powinno być wykonywane przez profesjonalistów.
Rozcieńczalnik / środek czyszczący:	Woda. Produktu nie należy rozcieńczać.
Zalecane zużycie:	8–10 m ² /litr, w zależności od podłoża.
Dane dotyczące pistoletu wysokociśnieniowego:	
Rozmiar dyszy:	0,43–0,53 mm (0,017–0,021")
Kąt rozprysku:	50°–80°
Ciśnienie farby:	Należy postępować zgodnie z zaleceniami dostawcy pompy.
	Wybór dyszy, kąta rozprysku i ciśnienia należy dostosować do danego produktu, sprzętu natryskowego i podłoża.
Czas schnięcia (23 °C, 50 % wilgotności względnej):	
Suchy na dotyk:	1 godzina
Minimalny czas przed nałożeniem kolejnej warstwy:	6 godzin. Czas ten może ulec zmianie w zależności od temperatury, wilgotności, wentylacji i grubości powłoki.
Minimalna temperatura nakładania:	+15 °C. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy nakładaniu w temperaturze pokojowej.
Korozja:	Wszystkie urządzenia mające kontakt z preparatem Gjeco Kvist i Sperregrunn muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, w przeciwnym razie metal może ulec korozji.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste i suche. Oczyszczyć za pomocą środka Gjeco Interiørvask lub Gjeco Gulv- og panelrens. Należy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Powierzchnie wcześniej pomalowane, płyty MDF oraz twarde, gładkie podłoża należy zmatowić papierem ściernym i odkurzyć.

Sposób użycia	Na lekko przebarwione lub pożółkłe powierzchnie najlepiej zastosować 1–2 warstwy Gjøco Kvist og Sperregrunn. Jeśli zależy Ci na skutecznym zablokowaniu sęków lub pracujesz na silnie przebarwionym podłożu, konieczne będzie nałożenie dwóch pełnych warstw. Gdy kluczowy jest idealnie gładki, równy efekt wizualny, do wygładzenia powłoki warto użyć dedykowanego pędzla. Z kolei przy malowaniu płytek, tworzyw sztucznych czy innych trudnych, nienasiąkliwych materiałów, zawsze wykonaj najpierw próbny wymalowanie, aby upewnić się co do odpowiedniej przyczepności produktu.
Czyszczenie narzędzi malarskich	Przed rozpoczęciem prac upewnij się, że całe wyposażenie malarskie jest idealnie czyste i pozbawione resztek jakichkolwiek wcześniejszych produktów. Po zakończeniu pracy natychmiast umyj narzędzia czystą wodą. Dotyczy to szczególnie agregatów i pistoletów natryskowych – przepłucz je obficie wodą zarówno przed rozpoczęciem malowania, jak i zaraz po jego zakończeniu, aby dokładnie usunąć wszelkie pozostałości. Pamiętaj również, że produkty Gjøco Kvist og Sperregrunn wykazują właściwości korozyjne w kontakcie z metalami innymi niż stal nierdzewna.
Przechowywanie	Podczas przechowywania farby należy szczelnie zamknąć pokrywkę, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu. Farba powinna być transportowana i przechowywana w pozycji pionowej, w suchym miejscu, chroniona przed mrozem.
Oznakowanie ekologiczne 	– BREEAM-NOR v6.1: – HEA02: Produkt spełnia wymagania dotyczące zawartości lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z dyrektywą UE 2004/42/WE oraz wymagania emisyjne przetestowane zgodnie z normami serii ISO 16000 i ISO 11890. – MAT02: Nie zawiera żadnych substancji wymienionych w art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH – na liście kandydackiej oraz na norweskiej liście A20. Zobacz również kartę charakterystyki produktu.
Postępowanie z odpadami	Farby w postaci płynnej oraz wodę po myciu nie wolno wylewać do kanalizacji ani do środowiska naturalnego, ale należy je dostarczyć do punktu zbiórki odpadów. Puste, czyste i suche opakowania plastikowe bez uchwytów można oddawać jako odpady plastikowe.
Inne informacje	Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Opakowanie przechowuj szczelnie zamknięte, aby chronić zawartość przed wyschnięciem i przypadkowym rozlaniem. Pamiętaj, aby nie wylewać płynnych resztek do kanalizacji – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki odpadów. Pojemnik transportuj i składuj wyłącznie w pozycji pionowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Farba może powodować korozję metali innych niż stal nierdzewna. Szczegółowe parametry znajdziesz w karcie technicznej oraz karcie charakterystyki. Jeśli planujesz malowanie paneli, zabezpiecz je przed montażem, co uchroni je przed pękaniem wzdłuż łączeń wywołanym naturalnymi wahaniami wilgotności powietrza. Najlepszym momentem na takie zabezpieczenie – jeśli zachodzi taka potrzeba – jest późna zima, kiedy wilgotność w pomieszczeniach spada do najniższych wartości. Pojemność opakowania: 3 litry
Bezpieczeństwo	Zobacz oddzielną kartę charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/g): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera: <20 g/l LZO.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Nasze produkty są uznawane za półprodukty, a ponieważ warunki, w jakich są one stosowane, często pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i serwisu, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w produktach oraz do modyfikowania podanych danych bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza karta techniczna zastępuje poprzednie wydania i traci ważność automatycznie po upływie 5 lat od daty publikacji.

Dane kontaktowe

Gjøco Polska Krzysztof Michniewicz
Kartuska 214, 80-122 Gdańsk
Telefon: +48 512 250 000
E-mail: kontakt@gjoco.pl

